

Pořadové číslo	Inv. č.	Název majetku	Umístění	Pořadové číslo doručené obálky + čas doručení	Datum doručení obálky
K171	222-03378	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-80, e.č.3441 Najeto 965.678 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K171	222-03378	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-80, e.č.3441 Najeto 965.678 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K171	222-03378	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-80, e.č.3441 Najeto 965.678 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K171	222-03378	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-80, e.č.3441 Najeto 965.678 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař☐	143/SO 11,10 hod.	04.01.2021

K156	222-03382	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 71-54, e.č.3445 Najeto 1.022.723 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K156	222-03382	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 71-54, e.č.3445 Najeto 1.022.723 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K156	222-03382	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 71-54, e.č.3445 Najeto 1.022.723 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K156	222-03382	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 71-54, e.č.3445 Najeto 1.022.723 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	144/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K179	222-03388	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-51, e.č.3475 Najeto 998.453 km. Celková koroze, porucha převodovky. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov □	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K179	222-03388	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-51, e.č.3475 Najeto 998.453 km. Celková koroze, porucha převodovky. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K179	222-03388	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-51, e.č.3475 Najeto 998.453 km. Celková koroze, porucha převodovky. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K179	222-03388	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-51, e.č.3475 Najeto 998.453 km. Celková koroze, porucha převodovky. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov☐	135/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K199	222-03394	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-00, e.č.3454 Najeto 1.020.465 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K199	222-03394	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-00, e.č.3454 Najeto 1.020.465 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K199	222-03394	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-00, e.č.3454 Najeto 1.020.465 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021

K199	222-03394	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-00, e.č.3454 Najeto 1.020.465 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	139/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K198	222-03403	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-11, e.č.3456 Najeto 977.429 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K198	222-03403	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-11, e.č.3456 Najeto 977.429 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K198	222-03403	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-11, e.č.3456 Najeto 977.429 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K198	222-03403	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A1 97-11, e.č.3456 Najeto 977.429 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	139/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K195	222-03404	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K195	222-03404	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	167/SO 12,58 hod.	04.01.2021

K195	222-03404	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K195	222-03404	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K195	222-03404	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K195	222-03404	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K195	222-03404	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K195	222-03404	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-95, e.č.3438 Najeto 1.120.088 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	132/SO 11,10 hod.	04.01.2021

K194	222-03405	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437 Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	79/SO 11,37 hod.	30.12.2020
K194	222-03405	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437 Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K194	222-03405	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437 Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020
K194	222-03405	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437 Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K194	222-03405	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437 Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg.	Klíčov☐	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K194	222-03405	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437 Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	167/SO 12,58 hod.	04.01.2021
K194	222-03405	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437 Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	120/SO 10,16 hod.	04.01.2021

K194	222-03405	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437</p> <p>Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K194	222-03405	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437</p> <p>Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K194	222-03405	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A8 94-84, e.č.3437</p> <p>Najeto 1.066.815 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	132/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K215	222-03406	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-97, e.č.3435</p> <p>Najeto 1.088.090 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebený a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, dmux, zadní oblina P+L, přední světlo P+L, zpětné zrcátko P+L, zadní nárazník, maska přední, přední oblina komplet P+L, boční směrová světla, horní poziční světla, lamináty boční, nezávislé topení, blok tlakových spínačů, mezistěna skleněná, ŘJ GMU, ŘJ CAMU, ŘJ Mesit, ŘJ motoru, ŘJ převodovky, tištěný spoj hlavního rozvaděče, ovládací bloky dveří 3ks, výměník oleje převodovky, výměník oleje. Hmotnost 10.203kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K215	222-03406	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-97, e.č.3435 Najeto 1.088.090 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, dmux, zadní oblina P+L, přední světlo P+L, zpětné zrcátko P+L, zadní nárazník, maska přední, přední oblina komplet P+L, boční směrová světla, horní poziční světla, lamináty boční, nezávislé topení, blok tlakových spínačů, mezistěna skleněná, ŘJ GMU, ŘJ CAMU, ŘJ Mesit, ŘJ motoru, ŘJ převodovky, tištěný spoj hlavního rozvaděče, ovládací bloky dveří 3ks, výměník oleje převodovky, výměník oleje. Hmotnost 10.203kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K215	222-03406	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-97, e.č.3435 Najeto 1.088.090 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, dmux, zadní oblina P+L, přední světlo P+L, zpětné zrcátko P+L, zadní nárazník, maska přední, přední oblina komplet P+L, boční směrová světla, horní poziční světla, lamináty boční, nezávislé topení, blok tlakových spínačů, mezistěna skleněná, ŘJ GMU, ŘJ CAMU, ŘJ Mesit, ŘJ motoru, ŘJ převodovky, tištěný spoj hlavního rozvaděče, ovládací bloky dveří 3ks, výměník oleje převodovky, výměník oleje. Hmotnost 10.203kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K215	222-03406	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 10-97, e.č.3435 Najeto 1.088.090 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, dmux, zadní oblina P+L, přední světlo P+L, zpětné zrcátko P+L, zadní nárazník, maska přední, přední oblina komplet P+L, boční směrová světla, horní poziční světla, lamináty boční, nezávislé topení, blok tlakových spínačů, mezistěna skleněná, ŘJ GMU, ŘJ CAMU, ŘJ Mesit, ŘJ motoru, ŘJ převodovky, tištěný spoj hlavního rozvaděče, ovládací bloky dveří 3ks, výměník oleje převodovky, výměník oleje. Hmotnost 10.203kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	141/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K187	222-03411	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 93-55, e.č.6538 Najeto 830.947 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K187	222-03411	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 93-55, e.č.6538 Najeto 830.947 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K187	222-03411	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 93-55, e.č.6538 Najeto 830.947 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K187	222-03411	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 93-55, e.č.6538 Najeto 830.947 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	130/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K189	222-03413	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 52-93, e.č.6539 Najeto 844.457 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K189	222-03413	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 52-93, e.č.6539 Najeto 844.457 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K189	222-03413	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 52-93, e.č.6539 Najeto 844.457 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021

K189	222-03413	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 52-93, e.č.6539</p> <p>Najeto 844.457 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K189	222-03413	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 52-93, e.č.6539</p> <p>Najeto 844.457 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	120/SO 10,16 hod.	04.01.2021
K189	222-03413	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 52-93, e.č.6539</p> <p>Najeto 844.457 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	176/SO 11,00 hod.	05.01.2021
K189	222-03413	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 52-93, e.č.6539</p> <p>Najeto 844.457 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	133/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K190	222-04361	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 7AC 64-59, e.č.6525</p> <p>Najeto 913.395 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K190	222-04361	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 7AC 64-59, e.č.6525 Najeto 913.395 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K190	222-04361	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 7AC 64-59, e.č.6525 Najeto 913.395 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K190	222-04361	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 7AC 64-59, e.č.6525 Najeto 913.395 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	176/SO 11,00 hod.	05.01.2021
K190	222-04361	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 7AC 64-59, e.č.6525 Najeto 913.395 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	133/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K182	222-04369	Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530 Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K182	222-04369	Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530 Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021

K182	222-04369	<p>Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530</p> <p>Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K182	222-04369	<p>Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530</p> <p>Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K182	222-04369	<p>Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530</p> <p>Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	167/SO 12,58 hod.	04.01.2021
K182	222-04369	<p>Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530</p> <p>Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K182	222-04369	<p>Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530</p> <p>Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	180/SO 9,00 hod.	07.01.2021

K182	222-04369	<p>Autobus městský kloubový CityBus PS09D1, 2A7 33-38, e.č.6530</p> <p>Najeto 902.146 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost:16.640 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	134/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K170	222-04393	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AX 40-70, e.č.4064</p> <p>Najeto 935.654 km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.815 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K170	222-04393	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AX 40-70, e.č.4064</p> <p>Najeto 935.654 km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.815 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K170	222-04393	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AX 40-70, e.č.4064</p> <p>Najeto 935.654 km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.815 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K170	222-04393	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AX 40-70, e.č.4064</p> <p>Najeto 935.654 km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.815 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	144/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K202	222-04395	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-32, e.č.4069</p> <p>Najeto 935.654km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K202	222-04395	Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-32, e.č.4069 Najeto 935.654km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K202	222-04395	Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-32, e.č.4069 Najeto 935.654km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K202	222-04395	Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-32, e.č.4069 Najeto 935.654km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	140/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K159	222-04425	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 18-64, e.č.3410 Najeto 1.095.129 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: AKU, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.740kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K159	222-04425	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 18-64, e.č.3410 Najeto 1.095.129 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: AKU, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.740kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K159	222-04425	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 18-64, e.č.3410 Najeto 1.095.129 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: AKU, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.740kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K159	222-04425	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 18-64, e.č.3410 Najeto 1.095.129 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: AKU, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.740kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov	167/SO 12,58 hod.	04.01.2021

K159	222-04425	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 18-64, e.č.3410 Najeto 1.095.129 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: AKU, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.740kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K159	222-04425	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 18-64, e.č.3410 Najeto 1.095.129 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: AKU, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.740kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov	134/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020

K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	165/SO 12,34 hod.	04.01.2021
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	167/SO 12,58 hod.	04.01.2021
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K193	222-04454	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-43, e.č.3408 Najeto 1.114.531 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.730 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	132/SO 11,10 hod.	04.01.2021

K181	222-04456	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-42, e.č.3407 Najeto 1.208.232 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.730 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K181	222-04456	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-42, e.č.3407 Najeto 1.208.232 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.730 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K181	222-04456	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-42, e.č.3407 Najeto 1.208.232 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.730 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K181	222-04456	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-42, e.č.3407 Najeto 1.208.232 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 10.730 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	143/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K155	222-04460	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-04, e.č.3416 Najeto 1.132.649 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebený a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.720 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K155	222-04460	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-04, e.č.3416 Najeto 1.132.649 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebený a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.720 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021

K155	222-04460	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-04, e.č.3416 Najeto 1.132.649 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.720 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K155	222-04460	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A1 74-04, e.č.3416 Najeto 1.132.649 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.720 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	145/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K173	222-04481	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 15-80, e.č.4092 Najeto 912.137 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepesty	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K173	222-04481	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 15-80, e.č.4092 Najeto 912.137 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepesty	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K173	222-04481	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 15-80, e.č.4092 Najeto 912.137 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepesty	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K173	222-04481	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 15-80, e.č.4092 Najeto 912.137 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepesty	138/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K154	222-04487	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 23-02, e.č.4097 Najeto 933.691 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepesty	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K154	222-04487	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 23-02, e.č.4097 Najeto 933.691 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K154	222-04487	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 23-02, e.č.4097 Najeto 933.691 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K154	222-04487	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 23-02, e.č.4097 Najeto 933.691 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly. KUPUJÍCÍ NEUVEDL CENU</i>	Řepy	142/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021

K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	137/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K200	222-04500	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 16-12, e.č.4075 Najeto 921.433 km. Popraskaný rám, koroze. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K216	222-04514	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AK 10-64, e.č.4079 Najeto 942.619 km. Opotřebení, oxidace a koroze vzduchojemů a měchů, poškozené čelní sklo, koroze karoserie a nosného roštu, koroze schodů, deformace a koroze dveří. Chybí: aku, částečně OIS.; Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 10.200 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K216	222-04514	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AK 10-64, e.č.4079 Najeto 942.619 km. Opotřebení, oxidace a koroze vzduchojemů a měchů, poškozené čelní sklo, koroze karoserie a nosného roštu, koroze schodů, deformace a koroze dveří. Chybí: aku, částečně OIS.; Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 10.200 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K216	222-04514	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AK 10-64, e.č.4079 Najeto 942.619 km. Opotřebení, oxidace a koroze vzduchojemů a měchů, poškozené čelní sklo, koroze karoserie a nosného roštu, koroze schodů, deformace a koroze dveří. Chybí: aku, částečně OIS.; Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 10.200 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov☐	120/SO 10,16 hod.	04.01.2021

K216	222-04514	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AK 10-64, e.č.4079 Najeto 942.619 km. Opotřebení, oxidace a koroze vzduchojemů a měchů, poškozené čelní sklo, koroze karoserie a nosného roštu, koroze schodů, deformace a koroze dveří. Chybí: aku, částečně OIS.; Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 10.200 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K216	222-04514	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AK 10-64, e.č.4079 Najeto 942.619 km. Opotřebení, oxidace a koroze vzduchojemů a měchů, poškozené čelní sklo, koroze karoserie a nosného roštu, koroze schodů, deformace a koroze dveří. Chybí: aku, částečně OIS.; Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 10.200 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K216	222-04514	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AK 10-64, e.č.4079 Najeto 942.619 km. Opotřebení, oxidace a koroze vzduchojemů a měchů, poškozené čelní sklo, koroze karoserie a nosného roštu, koroze schodů, deformace a koroze dveří. Chybí: aku, částečně OIS.; Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 10.200 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	131/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K216	222-04514	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AK 10-64, e.č.4079 Najeto 942.619 km. Opotřebení, oxidace a koroze vzduchojemů a měchů, poškozené čelní sklo, koroze karoserie a nosného roštu, koroze schodů, deformace a koroze dveří. Chybí: aku, částečně OIS.; Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 10.200 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K174	222-04516	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 02-37, e.č.4071 Najeto 744.021 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K174	222-04516	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 02-37, e.č.4071 Najeto 744.021 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021

K174	222-04516	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 02-37, e.č.4071 Najeto 744.021 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K174	222-04516	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 02-37, e.č.4071 Najeto 744.021 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov☐	136/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K158	222-04520	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 04-68, e.č.4073 Najeto 611.492 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K158	222-04520	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 04-68, e.č.4073 Najeto 611.492 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K158	222-04520	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 04-68, e.č.4073 Najeto 611.492 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K158	222-04520	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 04-68, e.č.4073 Najeto 611.492 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K158	222-04520	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3A8 04-68, e.č.4073 Najeto 611.492 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov	136/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K175	222-04522	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 04-69, e.č.4074 Najeto 710.092 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky náprav Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K175	222-04522	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 04-69, e.č.4074 Najeto 710.092 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky náprav Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K175	222-04522	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 04-69, e.č.4074 Najeto 710.092 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky náprav Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K175	222-04522	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A8 04-69, e.č.4074 Najeto 710.092 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky náprav Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. KUPUJÍCÍ NEUVEDL CENU Autobus se prodává s koly.	Kačerov☐	136/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K201	222-04526	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A7 85-69, e.č.4085 Najeto 987.652km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K201	222-04526	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A7 85-69, e.č.4085 Najeto 987.652km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K201	222-04526	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A7 85-69, e.č.4085 Najeto 987.652km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K201	222-04526	Autobus městský Karosa B 951.1713,3A7 85-69, e.č.4085 Najeto 987.652km. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	140/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K185	222-04565	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 6AZ 66-82, e.č.6540 Najeto 805.097 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K185	222-04565	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 6AZ 66-82, e.č.6540 Najeto 805.097 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	37/SO 9,00 hod.	23.12.2020
K185	222-04565	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 6AZ 66-82, e.č.6540 Najeto 805.097 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K185	222-04565	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 6AZ 66-82, e.č.6540 Najeto 805.097 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K185	222-04565	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 6AZ 66-82, e.č.6540 Najeto 805.097 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	130/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K186	222-04567	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 5AH 60-71, e.č.6542 Najeto 853.589 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K186	222-04567	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 5AH 60-71, e.č.6542 Najeto 853.589 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K186	222-04567	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 5AH 60-71, e.č.6542 Najeto 853.589 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021

K186	222-04567	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 5AH 60-71, e.č.6542 Najeto 853.589 km. Celková koroze vozu. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	130/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K152	222-04582	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 48-88, e.č.6547 Najeto 786.426 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 15.860kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K152	222-04582	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 48-88, e.č.6547 Najeto 786.426 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 15.860kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K152	222-04582	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 48-88, e.č.6547 Najeto 786.426 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 15.860kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K152	222-04582	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 48-88, e.č.6547 Najeto 786.426 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Hmotnost 15.860kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	142/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K188	222-04584	Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 54-55, e.č.6534 Najeto 821.502 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.	Klíčov	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K188	222-04584	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 54-55, e.č.6534</p> <p>Najeto 821.502 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K188	222-04584	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 54-55, e.č.6534</p> <p>Najeto 821.502 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K188	222-04584	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 54-55, e.č.6534</p> <p>Najeto 821.502 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	176/SO 11,00 hod.	05.01.2021
K188	222-04584	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A1 54-55, e.č.6534</p> <p>Najeto 821.502 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	134/SO 11,10 hod.	04.01.2021

K196	222-04637	<p>Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 70-05, e.č.3292 Najeto 992.856 km. Vůz je nekompletní, nepojízdný a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, agregáty nefunkční a bez příslušenství.PČR. OIS nefunkční, nekompletní. Kapalinové a el. systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované-nezajištěné součásti. Kola přichycena jen omezeným počtem šroubů. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: panel orientační přední, boční, zadní, panel dvouřádkový, radiostanice, preference dopravy, označovač jízdenek, převodovka kompletní, motor kompletní třmen brzdy diskové L+P, zrcátko vnější 2x, spouštěč, vysoušeč vzduchu, nezávislé topení, kabel 1VOITH zadní, nádrž expanzní úplná, chladič vody, ŘJ- Simba nebo CMU, ŘJ plynu, nádobka s plovákem na doplňování motorového oleje, koncovka kabeláže tachometru, světelná signalizace, zesilovač signálu rychlosti, skříňka diagnostická- zadní rozvodná, elektronika výšky chl. kapaliny, elektronika ventilátoru. Hmotnost 8.883 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klánovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K196	222-04637	<p>Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 70-05, e.č.3292 Najeto 992.856 km. Vůz je nekompletní, nepojízdný a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, agregáty nefunkční a bez příslušenství.PČR. OIS nefunkční, nekompletní. Kapalinové a el. systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované-nezajištěné součásti. Kola přichycena jen omezeným počtem šroubů. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: panel orientační přední, boční, zadní, panel dvouřádkový, radiostanice, preference dopravy, označovač jízdenek, převodovka kompletní, motor kompletní třmen brzdy diskové L+P, zrcátko vnější 2x, spouštěč, vysoušeč vzduchu, nezávislé topení, kabel 1VOITH zadní, nádrž expanzní úplná, chladič vody, ŘJ- Simba nebo CMU, ŘJ plynu, nádobka s plovákem na doplňování motorového oleje, koncovka kabeláže tachometru, světelná signalizace, zesilovač signálu rychlosti, skříňka diagnostická- zadní rozvodná, elektronika výšky chl. kapaliny, elektronika ventilátoru. Hmotnost 8.883 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klánovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021

K196	222-04637	<p>Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 70-05, e.č.3292 Najeto 992.856 km. Vůz je nekompletní, nepojízdný a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, agregáty nefunkční a bez příslušenství.PČR. OIS nefunkční, nekompletní. Kapalinové a el. systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované-nezajištěné součásti. Kola přichycena jen omezeným počtem šroubů. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: panel orientační přední, boční, zadní, panel dvouřádkový, radiostanice, preference dopravy, označovač jízdenek, převodovka kompletní, motor kompletní třmen brzdy diskové L+P, zrcátko vnější 2x, spouštěč, vysoušeč vzduchu, nezávislé topení, kabel 1VOITH zadní, nádrž expanzní úplná, chladič vody, ŘJ- Simba nebo CMU, ŘJ plynu, nádobka s plovákem na doplňování motorového oleje, koncovka kabeláže tachometru, světelná signalizace, zesilovač signálu rychlosti, skříňka diagnostická- zadní rozvodná, elektronika výšky chl. kapaliny, elektronika ventilátoru. Hmotnost 8.883 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klánovice	165/SO 12,34 hod.	04.01.2021
K196	222-04637	<p>Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 70-05, e.č.3292 Najeto 992.856 km. Vůz je nekompletní, nepojízdný a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, agregáty nefunkční a bez příslušenství.PČR. OIS nefunkční, nekompletní. Kapalinové a el. systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované-nezajištěné součásti. Kola přichycena jen omezeným počtem šroubů. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: panel orientační přední, boční, zadní, panel dvouřádkový, radiostanice, preference dopravy, označovač jízdenek, převodovka kompletní, motor kompletní třmen brzdy diskové L+P, zrcátko vnější 2x, spouštěč, vysoušeč vzduchu, nezávislé topení, kabel 1VOITH zadní, nádrž expanzní úplná, chladič vody, ŘJ- Simba nebo CMU, ŘJ plynu, nádobka s plovákem na doplňování motorového oleje, koncovka kabeláže tachometru, světelná signalizace, zesilovač signálu rychlosti, skříňka diagnostická- zadní rozvodná, elektronika výšky chl. kapaliny, elektronika ventilátoru. Hmotnost 8.883 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klánovice	145/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K192	222-04680	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 36-80, e.č.3405 Najeto 982.792 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K192	222-04680	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 36-80, e.č.3405 Najeto 982.792 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K192	222-04680	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 36-80, e.č.3405 Najeto 982.792 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K192	222-04680	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 36-80, e.č.3405 Najeto 982.792 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020
K192	222-04680	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 36-80, e.č.3405 Najeto 982.792 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K192	222-04680	Autobus městský CityBus PS09D1, 3A2 36-80, e.č.3405 Najeto 982.792 km. Vozidlo nezpůsobilé letama. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	129/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K180	222-04861	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 12-99, e.č.3461 Najeto 989.363 km. Celková koroze, porucha motoru. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov□	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K180	222-04861	Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 12-99, e.č.3461 Najeto 989.363 km. Celková koroze, porucha motoru. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.	Kačerov□	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021

K180	222-04861	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 12-99, e.č.3461 Najeto 989.363 km. Celková koroze, porucha motoru. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K180	222-04861	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 12-99, e.č.3461 Najeto 989.363 km. Celková koroze, porucha motoru. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.630 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov☐	135/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K172	222-04866	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 34-94, e.č.3450 Najeto 944.691 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K172	222-04866	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 34-94, e.č.3450 Najeto 944.691 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K172	222-04866	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 34-94, e.č.3450 Najeto 944.691 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K172	222-04866	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 34-94, e.č.3450 Najeto 944.691 km. Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebená a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020

K172	222-04866	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 34-94, e.č.3450 Najeto 944.691 km. Vůz je značně opotřeбенý a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřeбенý a koroze nosných částí rámu. Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Odvoz doporučený na podvalníku. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks, označovač jízdenek 4ks. Hmotnost 10.620 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař☐	143/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K177	222-04867	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 51-91, e.č.6548 Najeto 850.256 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost 16.810kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepy☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K177	222-04867	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 51-91, e.č.6548 Najeto 850.256 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost 16.810kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepy☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K177	222-04867	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 51-91, e.č.6548 Najeto 850.256 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost 16.810kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepy☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K177	222-04867	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 51-91, e.č.6548 Najeto 850.256 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost 16.810kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepy☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K177	222-04867	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 51-91, e.č.6548 Najeto 850.256 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost 16.810kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepy☐	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020

K177	222-04867	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 51-91, e.č.6548</p> <p>Najeto 850.256 km. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks Hmotnost 16.810kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i></p>	Řepy☐	138/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K191	222-04869	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 90-52, e.č.6551</p> <p>Najeto 935.796 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i></p>	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K191	222-04869	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 90-52, e.č.6551</p> <p>Najeto 935.796 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i></p>	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K191	222-04869	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 90-52, e.č.6551</p> <p>Najeto 935.796 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i></p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K191	222-04869	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 90-52, e.č.6551</p> <p>Najeto 935.796 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i></p>	Klíčov☐	120/SO 10,16 hod.	04.01.2021
K191	222-04869	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 90-52, e.č.6551</p> <p>Najeto 935.796 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i></p>	Klíčov☐	176/SO 11,00 hod.	05.01.2021

K191	222-04869	<p>Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 4A2 90-52, e.č.6551 Najeto 935.796 km. Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo. Chybí: aku, částečně OIS, částečně exteriér a interiér. Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící,baterie 2ks Hmotnost:16.810 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	133/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K197	222-04877	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A6 88-81, e.č.3501 Najeto 846.110 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.880 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K197	222-04877	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A6 88-81, e.č.3501 Najeto 846.110 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.880 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K197	222-04877	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A6 88-81, e.č.3501 Najeto 846.110 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.880 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020
K197	222-04877	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A6 88-81, e.č.3501 Najeto 846.110 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.880 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K197	222-04877	<p>Autobus městský CityBus PS09D1, 5A6 88-81, e.č.3501 Najeto 846.110 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.880 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021

K197	222-04877	Autobus městský CityBus PS09D1, 5A6 88-81, e.č.3501 Najeto 846.110 km. Koroze karoserie. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks Hmotnost:10.880 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	139/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K176	222-04968	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-77, e.č.4110 Najeto 775.304 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K176	222-04968	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-77, e.č.4110 Najeto 775.304 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K176	222-04968	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-77, e.č.4110 Najeto 775.304 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K176	222-04968	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-77, e.č.4110 Najeto 775.304 km. Koroze rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy☐	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021

K176	222-04968	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-77, e.č.4110 Najeto 775.304 km. Korozie rámu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Řepy☐	138/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a korozie vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná korozie uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a korozie vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná korozie uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a korozie vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná korozie uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a korozie vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná korozie uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	120/SO 10,16 hod.	04.01.2021

K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K221	222-04969	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-96, e.č.4111 Najeto 656.870 km. Poškozené čelní sklo, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů-deformace podlahy v zadní části vozu. Chybí:aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	131/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K226	222-04971	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 57-09, e.č.4113 Najeto 769.517 km. Poškozené čelní sklo a boční zasklení, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů - deformace podlahy v zadní části vozu, deformace a koroze dveří a zádržných tyčí. Chybí: aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice Hmotnost: 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K226	222-04971	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 57-09, e.č.4113 Najeto 769.517 km. Poškozené čelní sklo a boční zasklení, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů - deformace podlahy v zadní části vozu, deformace a koroze dveří a zádržných tyčí. Chybí: aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice Hmotnost: 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K226	222-04971	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 57-09, e.č.4113 Najeto 769.517 km. Poškozené čelní sklo a boční zasklení, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů - deformace podlahy v zadní části vozu, deformace a koroze dveří a zádržných tyčí. Chybí: aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice Hmotnost: 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	120/SO 10,16 hod.	04.01.2021
K226	222-04971	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 57-09, e.č.4113 Najeto 769.517 km. Poškozené čelní sklo a boční zasklení, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů - deformace podlahy v zadní části vozu, deformace a koroze dveří a zádržných tyčí. Chybí: aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice Hmotnost: 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K226	222-04971	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 57-09, e.č.4113 Najeto 769.517 km. Poškozené čelní sklo a boční zasklení, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů - deformace podlahy v zadní části vozu, deformace a koroze dveří a zádržných tyčí. Chybí: aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice Hmotnost: 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	131/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K226	222-04971	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 57-09, e.č.4113 Najeto 769.517 km. Poškozené čelní sklo a boční zasklení, opotřebení a koroze vzduchojemů, nosného roštu, karoserie a schodů. Silná koroze uložení měchů - deformace podlahy v zadní části vozu, deformace a koroze dveří a zádržných tyčí. Chybí: aku, částečně OIS. Vytěženo: radiostanice Hmotnost: 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Klíčov☐	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021

K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020

K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K206	222-04975	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	58/SO 13,31 hod.	29.12.2020

K206	222-04975	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	128/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K206	222-04975	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-97, e.č. 4120 Najeto 614.878 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K207	222-04976	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K207	222-04976	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K207	222-04976	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K207	222-04976	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020

K207	222-04976	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K207	222-04976	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K207	222-04976	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K207	222-04976	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K207	222-04976	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021
K207	222-04976	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-96, e.č. 4121 Najeto 785.621 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	128/SO 11,10 hod.	04.01.2021

K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021

K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K222	222-04977	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 69-75, e.č.4122 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	142/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Vršovice	153/SO 11,45 hod.	04.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Vršovice	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Vršovice	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	60/SO 9,00 hod.	30.12.2020
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	58/SO 13,31 hod.	29.12.2020

K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K208	222-04978	Autobus městský Karosa B 951.1713, 3AH 74-37, e.č. 4123 Najeto 853.341 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.	Vršovice	127/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	153/SO 11,45 hod.	04.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	168/SO 13,03 hod.	04.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021

K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021

K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	58/SO 13,31 hod.	29.12.2020
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K223	222-04979	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 72-94, e.č.4124 Najeto 979.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	141/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020

K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	141/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K224	222-04980	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 48-95, e.č.4125 Najeto 879.000km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Hostivař	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Vršovice	153/SO 11,45 hod.	04.01.2021

K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	174/SO 13,46 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020

K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021
K209	222-04983	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 77-98, e.č. 4128 Najeto 547.954 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, funkční, pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	127/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	153/SO 11,45 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021

K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	119/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	187/SO 9,35 hod.	11.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	58/SO 13,31 hod.	29.12.2020

K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	165/SO 12,34 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	117/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	51/SO 10,45 hod.	28.12.2020
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	1/SO poštou 9,15 hod.	10.12.2020
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020

K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K217	222-04984	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-46, e.č.4129 Najeto 636.270km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	127/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K153	222-04985	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AE 79-37, e.č.4130 Najeto 681.691 km. Vůz neschopen provozu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K153	222-04985	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AE 79-37, e.č.4130 Najeto 681.691 km. Vůz neschopen provozu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K153	222-04985	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AE 79-37, e.č.4130 Najeto 681.691 km. Vůz neschopen provozu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021

K153	222-04985	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6AE 79-37, e.č.4130</p> <p>Najeto 681.691 km. Vůz neschopen provozu. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Kačerov	137/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K203	222-04986	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-49, e.č.4131</p> <p>Najeto 632.766 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky nápravy. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	174/SO 13,46 hod.	04.01.2021
K203	222-04986	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-49, e.č.4131</p> <p>Najeto 632.766 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky nápravy. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K203	222-04986	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-49, e.č.4131</p> <p>Najeto 632.766 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky nápravy. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K203	222-04986	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-49, e.č.4131</p> <p>Najeto 632.766 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky nápravy. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K203	222-04986	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-49, e.č.4131</p> <p>Najeto 632.766 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky nápravy. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	129/SO 11,10 hod.	04.01.2021

K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	119/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021

K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132 Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021

K204	222-04987	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 73-48, e.č.4132</p> <p>Najeto 633.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	129/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133</p> <p>Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133</p> <p>Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133</p> <p>Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021

K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021

K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	128/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K205	222-04988	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 1AI 30-55, e.č. 4133 Najeto 713.795 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení denním provozem, koroze rámu, opotřebení laku, vnější část karoserie, OIS nekompletní-nefunkční, funkční - pojízdný. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.830 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021

K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	174/SO 13,46 hod.	04.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021

K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021

K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	126/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K218	222-04989	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 65-78, e.č. 4134 Najeto 621.855 km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021

K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021

K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	126/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K219	222-04990	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 78-00, e.č.4135 Najeto 666.451km. Opotřebení vozidla odpovídá počtu ujetých km, opotřebení každodenním provozem, koroze rámu, OIS nekompletní, funkční-pojízdný. Vytěženo: radiostanice, označovač jízdenek 4x, zobrazovač času a pásma. Hmotnost 9.830kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Vršovice	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	71/SO 9,00 hod.	30.12.2020
K211	222-04993	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	153/SO 11,45 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	<p>Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.</p>	Hostivař	93/SO 9,00 hod.	31.12.2020

K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	118/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	116/SO 10,11 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	76/SO 10,25 hod.	30.12.2020
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	115/SO 10,07 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	58/SO 13,31 hod.	29.12.2020
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	114/SO 10,06 hod.	04.01.2021

K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	102/SO 6,30 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	51/SO 10,45 hod.	23.12.2020
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	1/SO poštou 9,15 hod.	10.12.2020
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	85/SO 9,00 hod.	31.12.2020
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021

K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K211	222-04993	Autobus městský Karosa B 951.1713, 7AB 02-97, e.č. 4139 Najeto 980.000 km. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Hostivař	140/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K212	222-04995	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 64-74, e.č. 4107 Najeto 622.285 km. Koroze, rám. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K212	222-04995	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 64-74, e.č. 4107 Najeto 622.285 km. Koroze, rám. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	172/SO 13,40 hod.	04.01.2021
K212	222-04995	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 64-74, e.č. 4107 Najeto 622.285 km. Koroze, rám. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	175/SO 8,40 hod.	05.01.2021
K212	222-04995	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 64-74, e.č. 4107 Najeto 622.285 km. Koroze, rám. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. Autobus se prodává s koly.	Řepy	161/SO 11,50 hod.	04.01.2021

K212	222-04995	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 64-74, e.č. 4107 Najeto 622.285 km. Koroze, rám. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	26/SO 11,20 hod.	21.12.2020
K212	222-04995	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 64-74, e.č. 4107 Najeto 622.285 km. Koroze, rám. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	137/SO 11,10 hod.	04.01.2021
K212	222-04995	Autobus městský Karosa B 951.1713, 6A6 64-74, e.č. 4107 Najeto 622.285 km. Koroze, rám. Vytěženo: radiostanice. Hmotnost 9.950 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Řepy	192/SO 12,22 hod.	11.01.2021
K178	222-05001	Autobus městský Karosa B 951.1713,6A6 66-25, e.č.4136 Najeto 681.426 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky náprav. Brzdy-povolené klíče. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Kačerov□	148/SO 11,25 hod.	04.01.2021
K178	222-05001	Autobus městský Karosa B 951.1713,6A6 66-25, e.č.4136 Najeto 681.426 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky náprav. Brzdy-povolené klíče. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Kačerov□	106/SO 9,04 hod.	04.01.2021
K178	222-05001	Autobus městský Karosa B 951.1713,6A6 66-25, e.č.4136 Najeto 681.426 km. Silná koroze rámu, prasklý rám, uhnílé nosníky náprav. Brzdy-povolené klíče. Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídicí jednotka centrálního mazání. Hmotnost 9.830 kg. <i>Autobus se prodává s koly.</i>	Kačerov□	135/SO 11,10 hod.	04.01.2021

